

检测报告

首信检字第 22BG10024 号

检测类别 委托检测

样品名称 地下水

委托单位 韩泰轮胎有限公司

受检单位 韩泰轮胎有限公司

浙江首信检测有限公司



检测报告说明

一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起拾天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。

二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。

三、本检测报告涂改或未加盖本公司红色检验检测专用章，本检测报告无效。

四、未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告及作广告宣传。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供

地址：嘉兴市秀洲区加创路 321 号上海交大(嘉兴)科技园 9 号楼三层

邮编：314000

电话：0573-83803911

传真：0573-83803912

网址：www.shouxinjiance.com

E-M: shouxinjiance@163.com

信
验

浙江首信检测有限公司

检测报告

报告编号：22BG10024

共 2 页 第 1 页

样品名称	地下水	样品编号	/
委托单位	韩泰轮胎有限公司	委托单位地址	嘉兴市经济开发区东方路 2 号
受检单位	韩泰轮胎有限公司	受检单位地址	嘉兴市经济开发区东方路 2 号
来样方式	现场检测	样品数量	/
检测地点	韩泰轮胎有限公司	采/送日期	/
接收日期	/	检测日期	2022 年 10 月 18 日
项目类别	检测项目	检测标准	主要检测仪器设备
地下水	水位	地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020	HY.SWJ-10 钢尺水位计（SX178）
检测结果	详见第 2 页		
评价依据	/		
评价结论	/		



浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 22BG10024

共 2 页 第 2 页

采样日期	采样点名称	检测项目	单位	检测结果
2022 年 10 月 18 日	AS1 E:120.760773 N:30.794474	水位 (埋深)	m	1.82
	BS2 E:120.760705 N:30.792405			1.77
	BS1 E:120.760025 N:30.794056			1.75
	CS1 E:120.761945 N:30.793478			1.88
	CS2 E:120.762832 N:30.792201			1.84
	DS1 E:120.762462 N:30.792454			1.85
	DS2 E:120.762785 N:30.791142			1.84
	ES2 E:120.763085 N:30.789471			1.82
	ES1 E:120.762904 N:30.788161			1.80
	FS1 E:120.758514 N:30.791262			1.72

采样点位图



- ☆1: AS1 地下水监测点位
- ☆2: BS1 地下水监测点位
- ☆3: BS2 地下水监测点位
- ☆4: CS1 地下水监测点位
- ☆5: CS2 地下水监测点位
- ☆6: DS1 地下水监测点位
- ☆7: DS2 地下水监测点位
- ☆8: ES1 地下水监测点位
- ☆9: ES2 地下水监测点位
- ☆10: FS1 地下水监测点位

*** 报 告 结 束 ***